

LTA / AD-Übersicht

Baureihe: XXXX

Werknummer: 123456789

Kennzeichen: D-XXXX

Datum: 07.04.2017

Kennblatt Luftfahrzeug: 123456

Kennblatt Motor: 123456

Kennblatt Propeller: 123456

LTA Nummer	AD Nummer	SB / TM Nummer	Gegenstand	notwendige Wiederholung ¹	LTA / AD / TM Erstdurchführung			Arbeits- und Befundbericht	Ausführender
					Datum	FH ²	FC		
1991-027		SB 57	Höhenflosse, Befestigung des Ausgleichgewichtes	keine	05.03.1991	836:54	1254	Maßnahme durchgeführt, WO 0815/91	Air-Mustermann (DE.145.xxxx)
1994-059		SB 61-1091	Fehlerhafte elektrolitische Behandlung des Propellers	keine	----	----	----	Überprüft und nicht zutreffend, Propeller-Werknummer (S/N) nicht betroffen, WO 125842	Air-Mustermann (DE.145.xxxx)
1995-226		SB 518C	Befestigung des Dehnungsbauteils und des Dichtrings des Thermostaten	1 Y 50 FH	17.10.1995	1196:48	1794	Maßnahme durchgeführt, WO 3445/95	Air-Mustermann (DE.145.xxxx)
2005-419R3	EASA AD 2005-0023R3	SB 388C	Klemmende Auslassventile der Ventilführungen	440 FH	12.12.2005	2096:27	3144	Maßnahme durchgeführt, WO 3724/05	Air-Mustermann (DE.145.xxxx)
2006-340R1	FAA AD 2009-22-03	SB-61-269 R3	Möglicher Bruch der Propellernabe und Verlust der Propellerblätter	100 FH	----	----	----	Überprüft und nicht zutreffend, Propeller-Werknummer (S/N) nicht betroffen, WO 8671/85	Air-Mustermann (DE.145.xxxx)

¹ Die aufgelisteten Wiederholungs-LTAs sind im Instandhaltungsprogramm und in der Betriebszeitenübersicht berücksichtigt.

² Flugstunden (FH); Flugzyklen/Landungen (FC)