

Übersicht durchgeführter Modifikationen

Baureihe: XXXX

Werknummer: 1234567

Kennzeichen: D-XXXX

Datum: 07.04.2017

Lfd. Nr.	Zulassungsnummer der Modifikation, ¹ Ausgabe-Nr., Ausgabe-Datum	Beschreibung der Änderung ²	Vermerke zum Ein- und Ausbau oder sonstige Vermerke zur Änderung	Zu beachtende Intervalle ³	Arbeits- und Befundbericht, Datum Ausführung	Ausführender
1	LBA-Zulassung 0536/518 1 14.07.1994	Einbau Nachschalldämpferanlage "System Gomolzig" PA28-606503.	Nachschalldämpferanlage "System Gomolzig" PA28-606503 eingebaut. Ref.: Umrüstanweisung 1234XXXX	50 FH ⁴	WO 144/10 10.12.2010	Air-Mustermann (DE.145.xxxx)
2	LBA-Zulassung 0815/518 1 14.01.1997	Einbau ungeteilte Cockpitfrontscheibe / One Piece Windshield.	Ungeteilte Cockpitfrontscheibe eingebaut. Ref.: Umrüstanweisung AAAABBBB	1 Y	WO 4711/13 24.03.2013	Air-Mustermann (DE.145.xxxx)
3	EASA-STC 10015362 2 11.09.2008	Einbau S-TEC System 30 Zweiaachsen Autopiloten Modell ST-711-30, (POH Supplement P/N 891451).	Autopiloten Modell ST-711-30 eingebaut. Ref.: Umrüstanweisung 123456789	100 FH 1 Y	WO F027/15 28.07.2015	Air-Mustermann (DE.145.xxxx)
4	CS-STAN CS-SC 001a	Einbau TRIG TY91 - Compact VHF Radio - 6 Watt.	Dittel FSG 40S ausgebaut, TRIG TY91 eingebaut. Ref.: Umrüstanweisung ASDFLKJ; EASA-Form 123 vom 13.07.2017	keine	WO 012/2017 16.07.2017	Air-Mustermann (DE.145.xxxx)

¹ Modifikationen sind beispielsweise: Supplemental Type Certificates (STC), Ergänzungen zur Musterzulassung (EMZ), „große Änderungen“ (Major Change) und „kleine Änderungen“ (Minor Change), Modifikationen durch ein Service Bulletin (SB) oder einer Technischen Mitteilungen (TM) sowie Modifikationen nach CS-STAN.

² Flughandbuch-Ergänzungen wurden gemäß Umrüstanweisung eingepflegt.

³ Die Kontrollanweisungen wurden gemäß Umrüstanweisung im Instandhaltungsprogramm und in der Betriebszeitenübersicht berücksichtigt.

⁴ Flugstunden (FH); Flugzyklen/Landungen (FC); Jahre (Y); Monate (M); Tage (D)