

## Betriebszeitenübersicht

Baureihe: XXXX

Werknummer: 123456789

Kennzeichen: D-XXXX

Datum: 07.04.2017

Flugstunden (FH): 3176:33

Flugzyklen/Landungen (FC): 4215

Bezeichnung			Betriebszeiten der Komponente / Maßnahme			Betriebszeiten im Luftfahrzeug				
Komponente / Maßnahme	Teilenummer (P/N)	Werknummer (S/N)	Zulässige Betriebszeit	Vorlaufzeit bei Einbau	Durchführung	Einbau Betriebszeit	Einbau Datum	Fälliger Ausbau Betriebszeit	Fälliger Ausbau Datum	Restlaufzeit <sup>1</sup>
50H Kontrolle	-	-	50 FH	0	Instandhaltung	3156:32 FH	25.01.2017	3206:32 FH	-	29:59 FH
100H Kontrolle	-	-	100 FH 1 Y	0	Instandhaltung	3156:32 FH	25.01.2017	3256:32 FH	25.01.2018	79:59 FH 223 D
Propeller	74XX6-0-66	4711-XN	2000 FH	150:00 FH	Überholung	1945:01 FH	25.05.2001	3795:01 FH	-	618:28 FH
Triebwerk	O-320-XX	57554BB	2000 FH 12 Y	0	Überholung	1945:01 FH	25.05.2001	3945:01 FH	25.05.2013	768:28 FH -1483 D
Triebwerk TBO-Verlängerung	-	-	100 FH 1 Y	0	Inspektion	3156:32 FH	25.01.2017	3256:32 FH	25.01.2018	79:59 FH 223 D
Modifikation: Nachschalldämpferanlage PA28-606503 (Lfd. Nr. 1)	445546-543	GF654456	50 FH	0	Inspektion	3156:32 FH	25.01.2017	3206:32 FH	-	29:59 FH
ELT Batterie	F54655F	FF56465	60 M	0	Austausch	2974:25 FH	21.08.2015	-	21.08.2020	1162 D
Wägung	-	-	4 Y	0	Wägung	3156:32 FH	25.01.2017	-	25.01.2021	1319 D
LTA 1995-226	-	-	50 FH 1 Y	0	LTA	3156:32 FH	25.01.2017	3206:32 FH	25.01.2018	29:59 FH 223 D
LTA 2005-419R3	-	-	440 FH	0	LTA	3156:32 FH	25.01.2017	3596:32 FH	-	419:59 FH
Kabinenheizung	19LL1465-5	JNI-152	1000 FH	273:00 FH	Überholung	2974:25 FH	21.08.2015	3701:25 FH	-	524:52 FH

<sup>1</sup> Flugstunden (FH); Flugzyklen/Landungen (FC); Jahre (Y); Monate (M); Tage (D)

Zurückgestellte Beanstandung: Beule rechte Vorderkante Tragfläche (Lfd. Nr. 1)	-	-	100 FH 1 Y	0	Inspektion	3156:32 FH	25.01.2017	3256:32 FH	25.01.2018	79:59 FH 223 D
Zurückgestellte Beanstandung: Beule linke Vorderkante Höhen- leitwerk (Lfd. Nr. 2)	-	-	100 FH 1 Y	0	Inspektion	3156:32 FH	25.01.2017	3256:32 FH	25.01.2018	79:59 FH 223 D
Zündmagnet L/H	Slick 4371	090666589	500 FH	75:25 FH	Überholung	2974:25 FH	21.08.2015	3399:00 FH	-	222:27 FH
Zündmagnet R/H	Slick 4370	090777158	500 FH	0	Überholung	2974:25 FH	21.08.2015	3474:25 FH	-	297:52 FH
Modifikation: Autopilot Modell ST-711-30 (Lfd. Nr. 3)	GZOGZOGU	648584-JD-5	100 FH 1 Y	0	Inspektion	3156:32 FH	25.01.2017	3256:32 FH	25.01.2018	79:59 FH 223 D
Modifikation: Ungeteilten Cockpitfrontscheibe (Lfd. Nr. 2)	FHIZHG	EHIUH95498	1 Y	0	Inspektion	3156:32 FH	25.01.2017	-	25.01.2018	223 D
Feuerlöscher	H3R A564	5494	1 Y	0	Wägung	3156:32 FH	25.01.2017	-	25.01.2018	223 D
Verbandkasten	-	-	1 Y	0	Inspektion	3156:32 FH	25.01.2017	-	25.01.2018	223 D
Prüfung der Lufttüchtigkeit	-	-	1 Y	0	ARC	3156:32 FH	25.01.2017	-	25.01.2018	223 D
Sauerstoffflasche	15-165-55	4848-15	3 Y	0	Überholung	2974:25 FH	21.08.2015	-	21.08.2018	431 D