

Arbeits- und Befundbericht zur Pilot/Eigentümer-Instandhaltung gemäß M.A.803

Baureihe: XXXX

Werknummer: 123456789

Kennzeichen: D-XXXX

Datum: 16.06.2017

Flugstunden (FH): 3191:28

Flugzyklen/Landungen (FC): 4229

Lfd. Nr.	Art der Beanstandung	Art der Behebung	Datum der Durchführung	Prüfvermerk des Piloten/ Eigentümers
1	Landescheinwerfer ohne Funktion.	Leuchtmittel des Landescheinwerfers gemäß AMM 33-40-00, Rev. Mar. 21/80 gewechselt und Funktion überprüft.	16.06.2017	Konrad Kunz (DE. FCL.xxxxx)
2	Luftdruck des Bugrads zu niedrig.	Reifen des Bugrades gemäß AMM 12-20-00, Rev. May 22/87 befüllt.	16.06.2017	Konrad Kunz (DE. FCL.xxxxx)
3	Spannung der Batterie zu niedrig	Batterie gemäß AMM 24-32-00, Rev. Oct. 3/75 gewechselt und Funktion überprüft.	17.06.2017	Konrad Kunz (DE. FCL.xxxxx)

Es wird bescheinigt, dass die Instandhaltung durch den Piloten/Eigentümer, wenn nicht anders angegeben, in Übereinstimmung mit Teil-M ausgeführt wurde und dass hinsichtlich dieser Arbeiten das Luftfahrzeug als tauglich zur Verwendung betrachtet wird.	Braunschweig, <u>17.06.2017</u> Ort, Datum	<u>Konrad Kunz</u> Name (Druckschrift)	 Unterschrift	<u>DE. FCL.xxxxx</u> Piloten-Lizenz-Nr.
--	--	---	---	--